

## AVVISO DI INTERRUZIONE UTILIZZO E RICHIAMO /SOSTITUZIONE RICHIESTA DI AZIONE IMMEDIATA

### DBI-SALA Lad-Saf™ Sleeve



Gentile Cliente:

Dopo più di 30 anni di utilizzo nel settore di protezione anticaduta, il manicotto originario Lad-Saf™ è stato sostituito da un manicotto Lad-Saf™ completamente ridisegnato di prossima generazione.

Capital Safety / 3M ha recentemente rivisto la performance del manicotto originario Lad-Saf™ nel settore, incluso un numero limitato di incidenti avvenuti negli Stati Uniti che hanno comportato lesioni gravi o morte durante l'uso del manicotto. Anche se la nostra revisione non ha rivelato pericolosità del prodotto o scenari di rischio che potrebbero verificarsi nell'uso normale e corretto del prodotto, sono stati riscontrati potenziali scenari di uso improprio che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. I possibili scenari di uso improprio includono interferenza con il meccanismo di frenata (ad esempio che possa attorcigliarsi con corde, cordini, abiti o altri materiali, o che il manicotto sia afferrato prima o durante una caduta), o l'utilizzo del manicotto capovolto da parte del lavoratore. Nessun ente regolatore della sicurezza ha concluso che la progettazione del manicotto originario Lad-Saf™ sia difettosa.

Poiché per 3M la sicurezza e la fiducia dei clienti sono la massima priorità, alla luce degli incidenti denunciati e dei potenziali scenari di uso improprio, abbiamo interrotto la vendita del manicotto originario Lad-Saf™, e stiamo avviando volontariamente un richiamo completo di tutti i manicotti originari Lad-Saf™. I possessori / utenti di manicotti originari Lad-Saf™ devono:

1. Isolare tutti i manicotti Lad-Saf™ originari e interromperne immediatamente l'utilizzo. I part number interessati sono:

6100016, 6116500, 6116501, 6116502, 6116503, 6116504, 6116505, 6116506, 6116507, 6116509, 6116512, 6116535, 6116540, 6116541, 6116542, 6116500C, 6116500SM, 6116507/A, 6116540b, 6160030B, 6160031, KC36116502, KC36116506 = 6116506, KC3PL3330, KC3L3330/0, KC3L3330ED, KC3SC2020

2. Contattare il Servizio Clienti 3M/Capital Safety al +33 4 97 10 00 10 o via email all'indirizzo [LADSAFEMEA@mmm.com](mailto:LADSAFEMEA@mmm.com), per discutere la sostituzione delle unità restituite con un manicotto X2, a seconda delle esigenze, senza alcun costo per Voi.

3M è impegnata a fornire prodotti e servizi di qualità ai propri clienti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questa situazione possa aver causato, ma siamo sicuri che sarete molto soddisfatti dai manicotti di ultima generazione Lad-Saf™ X2 per mantenere i lavoratori al sicuro in quota. Apprezziamo il vostro continuo supporto dei prodotti e servizi 3M Anticaduta.