

## Errata corrige catalogo 32 A+A Monferrato

Aggiornamento al 15-11-2011



Vogliate prendere buona nota di quanto segue.

Consultate il sito [www.aamonferrato.com](http://www.aamonferrato.com) per avere un costante aggiornamento dei nostri articoli.

Pagina	Articolo	Descrizione
6	099.AG580	Il casco è conforme alla norma EN397 e non alla EN 14924
7	G3000C	Codice citato sulla riga degli adattatori è il cod.041.29246
7	041.99015.27	Colore arancio non più disponibile. E' inoltre disponibile il colore giallo fluo 041.99015.22
20	046.52922	Codice dei ricambi mancante 046.52721
20	046.52922	Codice dei ricambi mancante 046.52721
20	046.01435	Fuori produzione
21	046.52942	Codice dei ricambi mancante 046.52999
22	046.52530	Codice dei ricambi mancante 046.52974
22	046.01445	Fuori produzione
22	046.01450	Fuori produzione
23	046.9000	Fuori produzione
37	056.045.00.59P	Fuori produzione . Alternativa cod. 056.S133mis
37	056.045.00.60.P	Fuori produzione
41	099.999740	Guanto non a marchio Ansell
41	099.999740	Non ha lubrificazione interna con amido vegetale in polvere biocompatibile.
43	047.0071400.mis.k	L'indice di protezione del pittogramma dei rischi meccanici corretto è 3233 e non 2122
45	047.A37675.mis.k	Disponibile dalla taglia 6
45	047.A37185.mis.k	Disponibile dalla taglia 7
46	047.38514.mis	Codice errato il trattino deve essere sostituito da un punto
49	047.NRY.mis.k	Pittogramma prestazioni variato da 4221 a 4121.
50	047.A11800.mis.k	Il colore del dorso è bianco e non grigio
50	047.A11801.mis.k	Il colore del dorso è grigio e non bianco
54	047.35558.mis	Ad esaurimento
54	047.35559.mis	Ad esaurimento
55	047.024521	Sostituito dal codice 047.830811 da 100ml
57	045.38031.mis	Disponibile anche in taglia XXXL
60	045.994662.mis	Fuori produzione
64	045.7295.mis	Fuori produzione (in alternativa, disponibile il cod. 045.7300.mis)
67	Indumenti in Nomex III	Tutti i prodotti del box "Indumenti in Nomex III" non sono più realizzati in Nomex ma in materiale Meta-aramidico detto Pamtex. Di seguito le alternative ai codici indicati a catalogo: 065.12501.mis >> 065.12502.mis 065.12522.mis >> 065.12523.mis 065.1500.mis >> 065.1501.mis 065.1510.mis >> 065.1511.mis
88	071.0540	Fuori produzione
88	071.0541	Fuori produzione
90	016.490401 e 013.17450	Invertire i codici. Anello tessile, codice corretto: 013.17450 – Fune metallica, codice corretto: 016.490401
91	014.3210	Conforme alla norma EN795 cl.B
92	098KITLINEAVITA	La sacca fornita è diversa da quella raffigurata.
93	Pali d'ancoraggio standard	Il copripaletto illustrato non è incluso nella fornitura; disponibile a parte con il cod. 012.3009.
93	012.3130	Codice coretto: 012.5550
93	012.3430	Codice coretto: 012.5530
95	010.N201218.SM.N	Non più disponibile.
95	010.N1013.N-010.N2012.N	Immagine errata
96	013.952230	Senza moschettoni
97	Disp. stayblock	E' conforme alla sola norma EN353.2.
98	010.N6.N	Codice errato
99	013.012000 e 013.022000	La nota indicata è valida solo per i codici con asterisco
99	013.743000	Articolo fuori produzione
99	010.NP10.SM	Il peso corretto è 5,2 Kg
99	010.NP15.SM	Il peso corretto è 10,1 Kg
99	010.NP20.SM	Il peso corretto è 11,1 Kg
102	010.N00X	Articolo non più in gamma. Immagine e descrizione errate. L'imbracatura non è dotata di bretelle regolabili e di sagola di estensione posteriore.
103	010.N002	Da gen2011: articolo fornito senza sagola d'estensione posteriore
104	010.N040	Il codice dell'imbracatura illustrata è 010.N040.SAG; da gen2001 non più in gamma
105	010.N005	Da gen2011: articolo fornito senza sagola d'estensione posteriore
105	010.N070.SAG	Da gen2011: articolo fornito senza sagola d'estensione posteriore con codice 010.N070
106	047.7210.27IMB	Il codice corretto è 045.7210.27IMB
110	009.12984	Codice corretto: 009.12894
114	034.10018 a 034.10318	La tabella e i codici sono errati; i codici e le caratteristiche corrette sono (codice, capacità, diametro becco e dimensioni): 034.12161, 4 litri, 37, base 117x194mm, h 324

		034.12260, 8 litri, 37, base 273, h 362 034.12765, 19 litri, 92, base 305, h 508
114-117	GAMMA CONTENITORI JUSTRITE	Gamma ridefinita. Consultare il sito internet
119-120	GAMMA ARMADI JUSTRITE	Gamma ridefinita. Consultare il sito internet
126	037.28924	Codice errato; il codice esatto è 037.28659
126	037.28923	Codice errato; il codice esatto è 037.28657
126-127	GAMMA ECOLOGIA JUSTRITE	Gamma ridefinita. Consultare il sito internet
128-130	Vasche AIRONE	Tutte le vasche sono di colore GIALLO e non arancione.
128	035.10202	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x860x1460 H1 1070
128	035.10202.V	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x1260x1430 H1 1070
128	035.10204	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x1260x1430 H1 1070
128	035.10204.V	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x1260x1430 H1 1070
128		Vasche Airone Sostituire nel titolo ripari al posto di ripiani
129	035.10417- 035.10417.V	Altezze corrette: H 1520, H1 1090, H2 2240
129	035.10107	Descrizione misure errata, corretta è: 870x870x1400 H1 970
129	035.10107.V	Descrizione misure errata, corretta è: 870x870x1400 H1 970
129	035.10207	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x860x1400 H1 1070
129	035.10207.V	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x860x1400 H1 1070
129	035.10407	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x1260x1370 H1 1070
129	035.10407.V	Descrizione misure errata, corretta è: 1350x1260x1370 H1 1070
135	073.8088	Il codice corretto è: 073.2768
135	073.2768	Il codice corretto è: 073.8088
136	Posacenere	I posacenere sulla pagina sono forniti in colore azzurro e non logati Airone
140-145	GAMMA DOCCE ARBOLES	Gamma ridefinita. Consultare il sito internet
150	Estintori carrellati CO <sub>2</sub>	La classe non è B8C ma B1C.
150	060.EST.129	La massa lorda è di 14,5Kg e non 11,6 Kg
153	064.3000	Fuori produzione, in alternativa cod. 064.4000
154	067.500918	La coperta antifiama non è conforme alla normativa EN 1869:1997
165	0087.000416	Codice errato il codice presenta uno zero di troppo codice corretto è 087.000416
165	B087.503RED	Codice errato il codice presenta una B di troppo codice corretto 087.503RED
165	087.00498A	Codice immagine corretto 087.00498°
165	B087.503RED	Codice immagine corretto B087.503RED
166	0054.030	Il codice corretto è 054.030
167	0053.5520	Codice errato il codice presenta uno zero di troppo codice corretto è 053.5520
167	053.5551	Il Voltaggio corretto è 12 V
167	053.5553	Il colore corretto è giallo
168	079.80210- 079.80220- 079.80230	L'abbinamento codice immagine è il seguente: img1=079.80230; img2=079.80220; img3=079.80210
170	071.031.K	Fuori produzione
178	058.200002.C	La Handimark è fuori produzione.
179	Vinile standard 7591	Il colore giallo non è più presente

Nota: in corsivo le aggiunte rispetto all'edizione precedente dell'errata corrige.